

管理番号	車名	初度登録	型式・車台番号	架装形状	作成日
C10-29-136	いすゞ	H 26/6	QKG - CXZ77AT-700****	ダンプ	令和8年3月13日

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			展示場
神戸100き 事業用	R8.6.20	切れ	321,777 km	9,000 kg	L	W	H
	抹消	如年月	—	—	5,100	2,200	500

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	400 ps	T/M 8×2 速 3 ペダル
--------	-------	----	--------	------	-----	----	--------	-----------------


ミッション・デフ (異音、油漏)	4速、8速ギア鳴り	2WD 4WD	キャブ幅	標準	キャブ廻り	リサイクル料	13,480 円
------------------	-----------	---------	------	----	-------	--------	----------

フレーム関係 (錆、車台番号等)	必要免許	大型	車両総重量	20000 kg	ベッド	有 無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン
------------------	------	----	-------	----------	-----	-----	--------	-----	------

上物メーカー名年式、型式及状態等	<input type="checkbox"/> 高床	<input type="checkbox"/> 全低床	<input type="checkbox"/> 超低床	汚れ	少 中 多	補ブレーキ	1 段
------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	----	-------	-------	-----

極東開発工業 DD10-761	特記、重点確認						
左右電動コボレーン	シート破	有 無	ETC	有 無	ラジオ	良 不良	リヤ電動コボレーン作動不良
	バックモタ	有 無	カラー	白黒	電格ミラ	有 無	フロントガラス3か所飛び石有
	パワーウインドウ	有 無					左後ろサブフレーム凹み
							右サイドガード曲がり
							フロントバンパー左傷凹み

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテノート	有	無
燃料タンク		
290L		



タイヤ0~10、欠、で記載			
	9	9	
8	8	5	8
1	2	2	2
F サイズ	11R22.5 16PR		
R サイズ	11R22.5 16PR		
タイヤ パタン	タテミゾ	スペア	0 9